# CX 系列 使用说明书

非常感谢您购买(株)韩荣电子有限公司产品。 请确认产品是否相符,并按照以下说明使用。 请将说明书放置于随时便于查阅的位置上。









HATYOUTGHUX

#### 上海韩荣电子有限公司

上海市嘉定工业区北区金娄路 168 号 http://www.hyelec.com.cn

TEL: 021-5954-7598 FAX: 021-5954-7738

# 安全注意事项 -

说明书记载的注意事项按重要度区分为危险、警告、注意标志。

⚠ 危险	若不遵守则会有死亡或重伤等紧急的危险状况。
⚠ 警告	若不遵守可能发生死亡或重伤的内容。
<u></u> 注意	若不遵守可能会发生轻微伤害或有财产损失的内容。



输出端子有触电危险,切勿与身体及通电物接触。



- 本机若用于有生命损害或财产损失大的机器时,请安装保护装置以防 发生事故。
- 本机器未带电源开关及保险丝,请在外部另外安装。 (保险丝额定: 250 V 0.5 A)
- 为防止本机器破损及故障,请使用额定电源电压。
- 为防止触电及机器故障, 在未完成所有配线之前, 切勿投入电源。
- 本机属非防爆构造,切勿在易燃性,爆发性气体环境下使用。
- ·切勿对本机进行分解、加工、改线、修理,否则有触电、异常动作、火灾危险。
- •安装、拆卸本机时,请先关掉电源。否则会引发触电、误动作、故障。
- 不按制造商指定的方法使用时,有可能会受伤或造成财产损失。
- 因有触电危险,请装到面板后再通电使用。

# 注意

- 使用说明书的内容有可能在没有事前通报或预告下变更。
- 请确认是否与订购的式样一致。
- 请确认产品运输过程中破损与否、有无异常。
- · 使用时环境温度-5~50 °C(最高 40 °C)/湿度 35~85 % RH(不凝结) 范围。
- 切勿在有腐蚀性气体(特别是有害气体,氨等),易燃性气体的场所使用。
- 请勿在直接对本体引起震动或冲击的场所使用。
- •请在无水、油、药品、蒸汽、灰尘、盐分、铁粉等(污染等级1或2)的场所使用。
- 切勿用酒精、苯等有机溶剂擦拭本机(请使用中性洗剂)。
- 请避开诱导障碍大或静电、磁场干扰的场所。
- 在野外的太阳光或灯管明亮的室内环境下,可能看不见显示器文字。
- 请避开因直射日光及辐射热等而产生热堆积的场所。
- ·请在海拔 2000 m以下的场所使用。
- 进水时有漏电、发生火灾的危险,请务必接受检查。
- 输入热电偶时,请使用定额补偿线。(使用一般线会引起温度误差。)
- •输入测温阻抗体时,请使用主线电阻小且3线间无差异的阻抗。 (3线间电阻不一致会引起温度误差。)
- 为避免受磁场干扰,使用输入信号线时请避开电源线、动力线、负载线。
- · 分离输入信号线与输出信号线, 若无法分离, 输入信号线请使用防护线。
- 热电偶请用非接地传感器。(使用接地传感器可能会发生机器漏电引起误动作)
- 电源干扰大时,建议您使用绝缘变压器及干扰滤波器。干扰滤波器必须 安装到接地面板上,且干扰滤波器的输出侧与机器电源端子间配线要短。 · 拧紧机器的电源线,对消除干扰有效。
- •若警报功能设定不正确, 机器发生异常也不输出。运行前请勿必确认动作状态。
- 替换传感器时必须关闭电源。
- ・比例动作等工作频率高时,输出继电器若满负荷连接,就会缩短仪器的 寿命。所以,请使用辅助继电器。此时,最好使用 SSR 驱动型
- \* 使用电子开关时: 把比例周期设为 20 Sec 以上
- \* 使用 SSR 时: 把比例周期设定为 1Sec 以上
- 在不使用的端子上,请不要连接任何线。
- 请确认端子的极性后,正确地连接配线。
- ·本品安装到面板时,请使用 IEC60947-1 或 IEC60947-3 认证开关或断路器。
- 请把开关或断路器安装到操作员便于使用的位置。
- •请在面板上标明装有开关或断路器,若启动开关或断路器会断电的事项。
- 为继续安全地使用本产品,建议您定期进行检修。
- 在本产品的安装元件中有些是有使用寿命或使用折旧。
- •包括附属品在内,正常使用的情况下产品的保修期限为1年。
- •投入电源时需要接点输出的预备时间。作为外部连锁回路等的信号时,请并用延
- · 仪器替换或发生故障需进行替换时, 请确认互换性再进行替换。即使型号相同, 也会因参数设置差异而进行不同动作。

# 型品构成

<u> </u>						
型点	号	代	码	内 容		
СХ	<u> </u>			数码温度控制器(输入种类: :K, J, PT100 Ω )		
	2			CX2 : 48 × 96 mm		
	3			CX3 : 96 × 48 mm		
外形	4			CX4 : 48 × 48 mm		
	7			CX7 : 72 × 72 mm		
	9			CX9 : 96 × 96 mm		
		1		SSR1+继电器 1+继电器 2		
#ALL V	- <del>1</del> ∆	2		SSR1+继电器 1+继电器 2, 继电器 3		
11年12日	输出选择			4 - 20 mA + 继电器 2		
		4		4 - 20 mA + 继电器 2 + 继电器 3		
电流	原电压		A	100 - 240 V a. c 50/60 Hz		

※继电器输出根据内部参数分控制输出、警报输出、LBA 输出操作。

# 输入·

输入种类	多种输入・热电偶: K, J, R, T (IEC) ・热电阻: Pt100 Ω (IEC)
输入采样周期	0.1秒
输入电阻	1 MΩ以下
容许输入排线电阻	10 Ω/线以下(热电阻)。但3线间电阻要一致。
容许输入电压	10 V d.c max

#### 性能:

显示精度	$\pm$ 0.3 % of F.S $\pm$ 1 digit
绝缘电阻	20 MΩ以上, 500 V d. c 1 分钟(第 1 端子-第 2 端子间)
耐电压	2,300 V a.c 50/60 Hz, 1 分钟(第 1 端子-第 2 端子间)

# 范围及输入代码 -

<b>园</b> 八	AT D	th > TLNE	范围			
区分	符号	输入种类	摄氏(℃)	华氏(℉)		
	1.1	к	$-100 \sim 1200$	$-148 \sim 2192$		
	23	ĸ	−100.0 ~ 500.0	−148 ~ 932		
热电偶	J	J	−100.0 ~ 500.0	−148 ~ 932		
	٦	R	0 ~ 1700	32 ~ 3092		
	F	T	−100.0 ~ 400.0	148 ~ 752		
热电阻	PŁ	Pt100 Ω	−100.0 ~ 400.0	−148.0 ~ 752.0		

# 控制功能及输出 -

- 控制方法: P. I. D 控制。 P 控制。 ON/OFF 控制
- •自动调谐:根据自动调谐计算方法。
- · ON/OFF 控制: PV>SV 时 0 % 输出, PV<SV 时 100 % 输出 (但,控制迟滞为"0"时)
- 手动复位: 0.0 %~100.0 % 范围内用户设定。
- ·控制输出动作:正动作/负动作(根据设定参数选择)
- ·控制输出:继电器输出/电压脉冲输出(SSR输出)※跟据参数选择

	1a 触点, 3 A 240 V a.c, 3 A 30 V d.c (电阻负载)
	继电器输出最多可选择 3 个
继电器	继电器控制输出以 RLY1 输出。
	警报输出 2 点(AL1, AL2)及循环断线警报输出指定 RLY1,
	RLY2, RLY3 输出之一。
SSR	时分割比例控制(CYC) 12-15V d. 。脉冲电压(负载电阻 600Ω以上)
	相位控制(PHA) 12-10V d. 6 M 冲电压(贝氧电阻 000 以工)
4 – 20 mA	精度:0.5 % of F.S.波动率 Vp-p : 0.3 % of F.S
	容许最大负载电阻 600 Ω

# 一般事项

型号	CX2	CX3	CX4	CX7	CX9
电源电压		100 -	240 V a.c.	50/60 Hz	
电压变动率		电》	原电压的 ±	10 %	
消耗功率		5.5 VA max			
环境温度		−5 ~ 50 °C			
环境湿度		30 ~ 85 % R.H(不结露)			
振动(耐久)	10 - 55 Hz, 0.75mm, xyz 各方向 2 小时				
冲击(耐久)	300 m/s² 6 方向 各 3 次				
重量	320g	320g	180g	300g	400g

\*重量是包装后的重量

# 各部功能及名称

⑦表示工作

⑥模式键



①定值(PV)

②设定值(SV)

③增加键 ④减少键 ⑤行移动键

编号	名称		内容
1	测	定值(PV)	显示操作屏幕中当前温度
2	设	定值(SV)	显示操作屏幕中设置温度
3		增加键	操作屏幕变更、增加设定值、参数设定模式移动
4	0	减少键	减少设定值、参数设置模式移动
6		<b>〕</b> 行移动键	设定值 行 移动
(5)	7		操作屏幕-用户设定模式-操作员设定模式间 移动
6	模式键 操作屏幕-用户设定模式-操作员设定模式间 移		操作屏幕-用户设定模式-操作员设定模式间 移动
	AT PID 自动调谐时亮灯		PID 自动调谐时亮灯
	OUT		控制输出工作时亮灯
7	AL1	显示工作	警报 1 工作时亮灯
	AL2		警报 2 工作时亮灯
	LBA		循环断线警报工作时亮灯

# 主要功能说明 -

### ■ P. I. D 自动调谐(A. T)功能

"P. I. D"及"A. R. W"温度控制中自动衡量, 演算最适当的定值称自动调谐。 投入电源后, 温度升高时同时按 ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 和 Δ 键 2 秒以上进行自动调谐。 自动调谐完毕后进行自动控制。

# ■ bollt 显示

输入断线(传感器断线)或超出最高温度范围时,测定值显示 🗖 🗗 🕻 。

# ■ 警报

### • 警报的使用

CX Series 支持 AL1 和 AL2 两个独立的警报。此警报 RLY1~RLY3 输出分配 AL1 或 AL2信号。若 RLY1~RLY3 没有信号分配则不显示有关警报菜单。

#### · 警报的保持动作

无待机功能时,投入电源会导致温度上升中启动下限警报。 为防止温度上升中启动下限警报,附加待机操作功能。使投入电源开始 至离开警报设定范围不启动下限警报。

# • 关闭警报输出

**RnoH** 值设为 on,则警报输出后达到警报解除条件也不能接触警报。要解除警报,按 ⚠ 键 2 秒以上即可。

# ■ 回路断线警报 (L.B.A: Loop Break Alarm)

控制器以 P. I. D 计算输出值 "0"或 "100" 为起点,比较各设定时间的测定值变化量检测加热器断线、传感器断线、执行器故障等。又即,为了不受正常控制回路的影响,可设定 L. B. A 死区。

### ①P. I. D 计算输出值 100%

L. B. A 设定时间内温度 "上升" 不超过 LbRu 值时 L. B. A 输出为 ON。


#### ②P. I. D 计算输出值 0%

L. B. A 设定时间内温度 "下降"不超过 L B. A 输出为 ON。


#### ■ 电压脉冲输出的时分解周期控制和相位控制

控制输出选择 SSR 类型时,可选择电压脉冲输出种类。时间分解周期控制以一定时间为周期,根据输出量和时间比来输出 ON 或 OFF。控制输出周期 [上 参数设定。

相位控制根据输出波形的半周期, 计算输出 ON 相位来控制。得到比周期控制更连续的输出。但,使用相位控制时必须使用 RANDOM ON/OFF 型 SSR。



# 参数构成



#### ■ 操作屏幕 (Operation mode)

接线完毕后输入功率即显示当前温度。按 we 键,设定值(SV)屏交替显示设定温度和输出量。

# ■ 用户设定模式(User setup mode)

用户设定模式是设定用户经常变更的警报设定值及回路断线警报(LBA)有关设定值的模式。操作员设定模式的参数也显示在用户设定模式,区分设定级别更加便于设置。

#### ■ 编辑 SV

②用户设定的模式 ¼ 参数值为 aFF 的情况下,在用户的设定模式 5u参数中用 【 ■ 】 键编辑后,按 □■ 键进行设定。

	711 000	促汽车门, 汉	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
记号 (SV 显示)	项目	内容	显示条件	初始值 (SV 显示)
5 <sub>u</sub>	设定温度	EU 0~100 %	始终	EU 0 %
AL IL	警报1下限值			EU 0 %
RL IH	警报1上限值			EU 100 %
R ldb	警报 1 死区	EU 0~100 %或	在RL Yn上	EUS 0 %
RL Z.L	警报2下限值	EUS 0~100 %(单位温度)	设定 ALn 时	EU 0 %
RL2H	警报 2 上限值			EU 100 %
R2.db	警报 2 死区			EUS 0%
LbRE	回路断线警报时间	0~7200 秒	DLV I	480
LbRu	回路断线警报温度	0~100°C (°F)	RLYn 上	2
LbRd	回路断线警报死区	0~100°C (°F)	设定 LBA 时	2
LoE	锁定键	☑不锁定	始终	0


### ■ 操作员设置模式(Operator setup mode)

操作员设定模式为工程师最初设定时设定温度控制器式样模式。操作画面或用户设定模式里同时按 ' 键 键 2 秒以上进入操作员设定模式, 再按 " 键和 4 键" 2 秒以上回复操作屏幕。

10, <del>11</del> 1	文 英州	姓 2 7 以上口支沫下沂		
符号 (SV显示 )	项目	内容	显示条件	初始值 (SV 显示 )
I nP	输入种类	E/:K型热电偶(无小数点) E2:K型热电偶(有小数点) j:J型热电偶 C:R型热电偶 L:T型热电偶 Pt:Pt 100 Ω 热电阻	始终	Κl
Unl E	温度单位	选择°C(摄氏)/°F(华氏)	始终	]ه
dР	显示小数点	ON(有小数点) OFF(无小数点)	选择小数点范围时	مه
ы Я5	输入补正	-100~100(传感器输入值+BIAS)		0
FILE	输入滤波时间	0~120 秒	始终	0
5LH	设定值上限	EU 0~100 %	始终	1200
SLL	设定值下限	EU 0~100 %	始终	- 100
o.[Er	控制输出类	55~: SSR 驱动电压脉冲输出 r L Y: 继电器输出	输出选择 1 或 2	55r
55r.Ł	电压脉冲输出类	[Y[:时分割比例控制 PHR:SSR相位控制(连续比例)	选 SSR 输出时	באב
ĽŁ	控制输出周期	0~1,000 秒	55r.Ł不为 CYC 或 a.[.Łr 为 RLY 时	2
[Er.d	控制输出操作	rEu:逆动作(加热控制) dlr:正动作(冷却控制)	始终	rEu
[Łrň	控制方法	<b>PI d</b> : P. I. D 控制 <b>P</b> : P 控制方法 此例控制)	始终	—P1 d—

		onoF: ON/OFF 控制		
РЬ	比例带	1 (0.1~EUS 100 %)	非ON/OFF控制时	30
1	积分时间	0~3,600 秒	PID 控制时	240
Ь	微分时间	0~3,600 秒	PID 控制时	50
ñr	手动复位	0.0~100.0 %	P 控制时	500
<b>XY</b> 5	滞后控制	EUS 0~100 %	ON/OFF 控制时	2
Po	输入断线输出量	0~100 %	始终	0.0
rLYI	继电器 1 属性	nan:不使用 RL1:警报1输出 RL2:警报2输出 LbR:LBA输出	输出选择为 1 或 : <b>o.[ t</b> r 不 为 RLY 时	nan
rLY2	继电器 2 属性	non:不使用 RLI:警报1输出 RLZ:警报2输出 LbR:LBA输出	始终	חפח
LL Y 3	继电器 3 属性	non:不使用 RLI:警报1输出 RLZ:警报2输出 LbR:LBA输出	始终(Option)	non
R lñd	警报 1 模式 (警报 1 或 2)	nan :不适用警报 [:上限警报		[
RZñd	警报 2 模式 (警报 1 或 2)	]: 下限警报 -[]-: 范围内警报 ][ : 范围外警报		]
RIES	警报 1 模式	Rb5:ABS(绝对警报)	在 RLY1, 2, 3设定	R65
RSF R	警报 2 模式	dEu:DEV(偏差报警)	在 RL11, 2, 3 反定 AL1 或 AL2 时	R65
R IHd	警报 1 待机模式	aFF:0FF(非待机模式)	THE PARTIES HIS	₽F
B5H9	警报 2 待机模式	an :0N(待机模式)		oFF
R 189	警报1延迟时间	0~9,999 秒		0
R243	警报2延迟时间	,		0
RIOX	关闭警报 1 输出	oFF∶警报输出返回		oFF
R26X	关闭警报 2 输出	on:维持警报输出		۵FF
Su.E	编辑运行画面 SV	off:未被编辑 on:编辑	始终	on


# 外壳分离方法




# 外形及面板加工尺寸, 接线图

CX2







### ・面板加工尺寸




### ・接线图






### СХЗ


・外形




### ・面板加工尺寸




### ・接线图






#### CX4


・外形



### ・面板加工尺寸




# ・接线图




# CX7

・外形







# ・面板加工尺寸



### ・接线图







#### CX9

・外形





### ・面板加工尺寸



# ・接线图

